Federal Aviation Administration

W4011/26 NOTAMN
Q)SCIZ/QXXXX/IV/BO/W/000/999/4513S11115W999
A)SCIZ B)2611180501 C)2611240816
D)18 0501-0939, 19 0447-0925, 20 0433-0911, 21 0419-0857,
22 0405-0843, 23 0547-0830, 24 0533-0816
E)SPACEX WILL BE CONDUCTING HAZARDOUS OPERATIONS SURFACE TO
UNL FOR ATMOSPHERIC RE-
ENTRY AND SPLASHDOWN OF LAUNCH VEHICLE UPPER STAGE WI:
3000S/12153W
3000S/12000W
2843S/12000W
3821S/11504W
4909S/10722W
5909S/09534W
5958S/09905W
4434S/11413W
3000S/12153W
CENTRAL POINT: 4513S 11115W
LEN ZONE: 2000NM, WID ZONE: 140NM
F)SFC G)UNL

-----End of PDF Report.-----